

صبح
جمعه
۹۲/۳/۱۰

یادخدا آرآنجش دلایت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۲-۹۳

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

وسته

مهندسی پزشکی (بیومواد)

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۸

مشخصات داوطلب: نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت
موردن بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز می باشد.

مهندسي پزشکي (بيومواد)

علم مواد

۱ - علت حافظه داری در آلیاژ TiNi چیست؟

- (الف) نفوذ فازهای آستانیت و مارتینزیت
- (ب) مکانیزم دوقلویی شدن در دماهای مختلف
- (ج) تشکیل آستانیت ترمومپلاستیک
- (د) تشکیل مارتینزیت ترمومپلاستیک

۲ - اگر فلزات غیر مشابه در یک محیط الکتروولیتی قرار گیرند، فلزی که در سری های گالوانیک منفی تر است، به عنوان عمل می کند.

- | | | | |
|-----------|----------|---------|------------|
| (د) آنیون | (ج) خنثی | (ب) آند | (الف) کاتد |
|-----------|----------|---------|------------|

۳ - فولاد X16CrNi16 چه فولادی است؟

- (الف) یک فولاد پرآلیاژ با ۰.۰۱۶٪ کربن و ۱۶٪ کروم
- (ب) یک فولاد پرآلیاژ با ۱۶٪ کربن، ۱۶٪ کروم و ۱۶٪ نیکل
- (ج) یک فولاد پرآلیاژ با ۰.۰۱۶٪ کربن، ۴٪ کروم و ۴٪ نیکل
- (د) یک فولاد پرآلیاژ با ۰.۰۱۶٪ کربن، ۱۶٪ کروم و ۱۶٪ نیکل

۴ - کدام یک از جملات زیر در مورد فولادهای زنگ نزن صحیح است؟

- (الف) افزایش درصد نیکل باعث پایداری فاز آستانیت می شود.
- (ب) افزایش درصد نیکل باعث افزایش فاز فریت می شود.
- (ج) افزایش درصد کروم باعث افزایش فاز آستانیت می شود.
- (د) کاهش درصد کروم باعث افزایش فاز فریت می شود.

۵ - مطلوب است تعیین اندازه دانه ASTM، در صورتی که ۲۵ دانه در اینچ مربع در بزرگنمایی ۵۰ قابل مشاهده باشد.

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| (د) ۱/۶ | (ج) ۲/۶ | (ب) ۳/۸ | (الف) ۳/۶ |
|---------|---------|---------|-----------|

۶ - در بالای دمای 882°C ، تیتانیوم ساختار بلورین BCC با $a=0.322\text{ nm}$ دارد. زیراً این دما، تیتانیوم ساختار HCP با $a=0.2978\text{ nm}$ و $c=0.4735\text{ nm}$ دارد. درصد تغییر حجم ساختار تیتانیوم را ضمن انتقال از ساختار BCC به HCP محاسبه کنید.

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| (د) ۰/۶ | (ج) ۰/۸ | (ب) ۰/۸ | (الف) ۰/۸ |
|---------|---------|---------|-----------|

۷ - علت شکل پذیری کمتر سرامیک‌ها نسبت به فلزات و پلیمرها چیست؟

- (الف) طبیعت پیوندهای واندروالسی
- (ب) طبیعت پیوندهای کوالانسی
- (ج) کاهش سیستم‌های لغزشی
- (د) افزایش نابجایی‌ها

۸ - از میان انواع گوناگون کربن کدام یک از استحکام مکانیکی بالاتری برخوردار است؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| (د) کربن بی‌شكل | (ج) کربن تفکافت | (ب) گرافیت | (الف) کربن پیروولیتیک |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|